	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Emergencias		Fecha	20/02/2022
	Nombre del documento	R2-PMA.08. Informe de emergencia	Página	Página 1 de 4	

EVALUACIÓN DE	SIMUACRO INUNDACIÓN FUGA DE AGUA
----------------------	---

FECHA DEL SUCESO	02/10/2025
------------------	------------

09

1	DATOS DEL INMUEBLE
----------	---------------------------


DOMICILIO	C/ Tulipán, 1 CP: 28933
MUNICIPIO	Móstoles (Madrid)
TELÉFONOS	91.664.50.70
USO DEL INMUEBLE	Enseñanza
INTERLOCUTOR	María José Moya
CARGO	Secretaria

2	PERSONAL
----------	-----------------


PERSONAL FIJO	45 aprox.				
VISITAS	N/A				
Nº DE PERSONAS INVOLUCRADAS	2 (Secretaria y Responsable de mantenimiento)				
Nº DE PERSONAS DISCAPACITADAS	0				
COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES (Seleccionar la casilla correcta)	NO APTO		NECESITA MEJORAR	APTO	X

3	HIPOTESIS Y ESTUDIO DEL SUCESO
----------	---------------------------------------


HIPÓTESIS PLANTEADA	Se detecta derrame de agua por identificación de punto de fuga en el exterior de los edificios				
ACTUACIÓN					
DESALOJO TOTAL	NO	DESALOJO PARCIAL	NO	PISOS INVOLUCRADOS ZONA AFECTADA	Aparcamiento
SIN PREVIO AVISO	SI	CON PREVIO AVISO	NO		

	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Emergencias		Fecha	20/02/2022
	Nombre del documento	R2-PMA.08. Informe de emergencia	Página	Página 2 de 4	

4		DESARROLLO DEL SUCESO				
HORA DE INICIO	12:00					
HORA DE FINALIZACIÓN	12:15					
DURACIÓN TOTAL	15 minutos	DURACION DEL DESALOJO	No aplica			
TIPO DE SISTEMA DE ALARMA	Verbal	SE ACTIVO DE INMEDIATO	Si			
PERMANECEN PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	Si	EL PERSONAL SALIÓ DEL INMUEBLE	No			
SE HAN SEGUIDO LAS RUTAS DE EVACUACIÓN ESTABLECIDAS	No aplica					
SE HAN IDENTIFICADO LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA	No aplica					
QUE EQUIPO DE SEGURIDAD SE HAN UTILIZADO						
SE CUENTA CON SEÑALIZACIÓN	Si	TIPO	R1-PMA.08. Ficha de emergencia			
SE CONSIDERA ADECUADA LA EXISTENTE TRAS EL SUCESO	Si					
SE HAN ENCONTRADO OBSTACULOS EN LA RUTA	No					
LA ZONA DE SEGURIDAD TIENE FACIL ACCESO	Si	CUENTA CON SUFICIENTE ESPACIO	Si			
SE HA TENIDO APOYO EXTERNO	NO					
VALORACIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIA		NECESITA MEJORAR		APTO	X	
REALIZÓ EL EQUIPO DE EMERGENCIA EL RECUESTO DE PERSONAS FINAL	Si					

	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Emergencias		Fecha	20/02/2022
	Nombre del documento	R2-PMA.08. Informe de emergencia	Página	Página 3 de 4	

5 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES POR EL RESPONSABLE DE EMERGENCIAS

COMENTARIOS Y NARRACIÓN		ADUNTO DE IMÁGENES COMRPOBANTES
HORARIO	ACTUACIÓN	FOTO
12:00-12:15 durante la jornada del 02-10-2025	A las 12:00 se detecta fuga de agua en el exterior del (zonas verdes) del edificio principal. Se procede al cierre de la llave de paso principal y se contacta con la empresa de fontanería para reparar la avería. La incidencia se resuelve en 15 minutos sin afectación a usuarios ni daños en el inmueble.	

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO

Medidas Preventivas


- Correcto mantenimiento de los sistemas de conducción, distribución y almacenamiento de agua, incluida la revisión del sistema de riego.
- Si se cuenta con productos que pudieran derramarse en caso de inundación, mantenerlos perfectamente herméticos y en un lugar lo suficientemente seguro.
- Informar al personal sobre estas medidas de emergencia.
- Inspeccionar de forma regular los consumos de agua para comprobar si cumplen con una tendencia normal al gasto.
- Mantener contacto actualizado con el Canal de Isabel II para verificar con ellos la existencia de fugas o gastos de agua injustificados.

Actuaciones llevadas a cabo:

- Corte de la llave de paso para no permitir la salida de agua.
- Corte del suministro de electricidad si es posible y seguro.
- Revisión de objetos o productos que puedan verse afectados por la humedad o el agua directamente (ordenadores, regletas, productos químicos, papeles, etc.).

Tras la solución del siniestro:

El Responsable de Medio Ambiente junto con el Responsable de Mantenimiento deberán investigar el origen que causó la rotura o fuga.

	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Emergencias		Fecha	20/02/2022
	Nombre del documento	R2-PMA.08. Informe de emergencia	Página	Página 4 de 4	

Evaluar los aspectos ambientales generados tanto a nivel de consumo como de inundación y valorar la minimización de los mismos, en la medida de lo posible.

<p>Nombre y firma del evaluador:</p> <p>M^a José Moya</p>	<p>Nombre y firma del Interlocutor:</p> <p>Irene Prieto</p>
---	---