

ITE y Accesibilidad en Raíces

Presentación	
Inspección Técnica de Edificios (ITE)	
Accesibilidad	

- Centro
 - Datos propios
 - Calendario y Jornada
 - Planes de Estudios
- Documentos del centro
 - Actas del centro
 - Documentos técnicos
 - Documentos técnicos DGIS
 - Documentos institucionales
 - Documento de Organización del Centro
 - ITE**
 - Accesibilidad
 - Instalaciones
 - Documentos de matrícula
 - Servicios Ofertados

ITE

Superficie construida total: m² Año de construcción:

Nº de alumnos: 3 Centro específico de FP: No

Situación ITE: Desfavorable Fecha de última modificación: 03/07/2025

Fecha de ITE:

Documento ITE: aaaaaaa.pdf Nuevo documento: [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

[Ver documento](#)

Capítulo 1: Estructura y Cimentación Capítulo 2: Fachadas

Importe Estructura y Cimentación(€): 34,34 Importe Fachadas(€): 34,34

Capítulo 3: Cubiertas Capítulo 4: Fontanería y Saneamiento

Importe Cubiertas(€): 543,8 Importe Fontanería y Saneamiento(€): 23,65

Orden de ejecución: No Fecha de Orden de ejecución:

Documento Orden de ejecución: Nuevo documento: [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Multa coercitiva 1: No Multa coercitiva 2: No Multa coercitiva 3: No

Fecha de multa coercitiva 1: Fecha de multa coercitiva 2: Fecha de multa coercitiva 3:

Se han habilitado los puntos de Inspección Técnica de Edificios (ITE) y de Accesibilidad en el menú de Raíces. Se encuentran siguiendo la ruta “Centro-Documentos del centro”.

En estas pantallas el equipo directivo podrá informar de las distintas circunstancias que afectan a su centro como inmueble desde el punto de vista técnico. La Dirección General de Infraestructuras y Servicios (DGIS) tendrá acceso a los datos grabados en estas pantallas y los documentos subidos. Además, podrá bloquear las pantallas cuando el trámite esté terminado o desbloquearlas si fuera necesario.

ITE >

28042656 - IES CLARA DEL REY

Superficie construida total: 6574 m² Año de construcción: 1991

Nº de alumnos: 1867 Centro específico de FP: Sí

Ite

Superficie construida total: 3795 m²

Nº de alumnos: 8

Situación ITE:

Fecha de ITE:

Documento IT:

Capítulo 1: Est:

Importe Estructura y Orientación:

Capítulo 3: Cubiertas

- Favorable
- Desfavorable
- No procede por antigüedad < 30 años
- No aportado
- Documentación aportada no válida

La pantalla de ITE permite registrar los pormenores de la Inspección Técnica de Edificios y compartirlos con la Dirección General de Infraestructuras y Servicios. Es importante recordar que, para que Raíces guarde los cambios, tras hacerlos se debe presionar el botón oportuno que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Dentro de la pantalla de ITE se ofrecerán los datos relativos al centro:

- Superficie construida total.
- Nº de alumnos.
- Año de construcción.
- Centro específico de FP.

A continuación, se podrá seleccionar la evaluación o situación de la ITE, que puede ser:

- Favorable. Bloqueará el resto de opciones, a excepción de “Fecha de ITE y “Nuevo documento”, dado que no serán necesarias.
- Desfavorable. Desbloqueará el resto de campos para informar de las causas de la evaluación desfavorable.
- No procede por antigüedad < 30 años.
- No aportado.
- Documentación aportada no válida.

Situación ITE: Desfavorable

Fecha de ITE: 02/07/2025

Documento ITE: aaaaaaa.pdf

Nuevo documento: Ningún archivo seleccionado

Fecha de última modificación: 03/07/2025

Capítulo 1: Estructura y Cimentación	Capítulo 2: Fachadas
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importe Estructura y Cimentación(€): 34,34	Importe Fachadas(€): 34,34
Capítulo 3: Cubiertas	Capítulo 4: Fontanería y Saneamiento
<input type="text"/>	r4ewretress
Importe Cubiertas(€): 543,8	Importe Fontanería y Saneamiento(€): 23,65

Raíces mostrará la fecha de última modificación de la ITE, ofrecerá la visualización del documento de la inspección si lo hubiera y la posibilidad de subir un nuevo documento en caso de necesidad.

El nuevo documento sustituirá al anterior, no funcionando Raíces como un repositorio. Además desbloqueará la pantalla, en caso de estar bloqueada por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.

En caso de ITE desfavorable, los capítulos, importes y Orden de ejecución se desbloquearán para que el centro informe de manera oportuna. Los campos de importes deberán tener exclusivamente caracteres numéricos, y se entenderán siempre en euros, permitiendo hasta dos decimales.

Orden de ejecución: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Fecha de Orden de ejecución: <input type="text"/>	
Documento Orden de ejecución: aaaaaaa.pdf	Nuevo documento: <input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
<input type="button" value="Ver documento"/>		
Multa coercitiva 1°: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	Multa coercitiva 2°: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	Multa coercitiva 3°: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí
Fecha de multa coercitiva 1°: <input type="text"/>	Fecha de multa coercitiva 2°: <input type="text"/>	Fecha de multa coercitiva 3°: <input type="text"/>

En caso de ser necesario registrar una orden de ejecución, esta se registrará en este apartado. Raíces da la oportunidad de subir el documento pertinente para su consulta por la DGIS en caso necesario.
De la misma manera, se puede registrar si existen multas y la fecha de las mismas.

En la cabecera informativa se especifica la Superficie construida total del centro, el año de construcción, el número de alumnos y si el centro es preferente de motóricos. Debajo de esta información, el equipo directivo podrá consignar si su centro dispone de ascensor, aseos accesibles, accesibilidad desde la calle al edificio principal y rampas exteriores. Una vez elegidas las opciones oportunas, se guarda en el botón de la parte superior derecha de la pantalla. Esta información podrá ser consultada desde la DGIS, además de bloqueada por ella cuando esté completo el formulario.

Accesibilidad

Superficie construida total: 6949 m² Año de construcción: 1990

Nº de alumnos: 341 Centro preferente motórico: Sí

Ascensor: Sí

Aseos accesibles: Sí

Accesibilidad desde la calle al edificio principal: Sí

Rampas exteriores entre edificios y patios de recreo: Sí

Evacuación accesible: Sí

No

Parcial